

# Braçadeira De Três Secções Para Corrente De Vácuo De Libertação Rápida Em Aço Inoxidável

Número do item: KT-VA06



## introdução

As braçadeiras de vácuo de libertação rápida em aço inoxidável garantem ligações sem fugas para sistemas de vácuo elevado. Duráveis, resistentes à corrosão e fáceis de instalar.

[Saiba mais](#)

KF16	KF25	KF40	KF50
------	------	------	------

Consultar para mais especificações

KF80	KF100	KF160	KF200
------	-------	-------	-------

Consultar para mais especificações

KF63	KF80	KF100	KF160	KF200	KF250
------	------	-------	-------	-------	-------

Consulte para obter mais especificações